

POLOMASKY A CELOTVÁROVÉ MASKY			
3M FILTRE – IDENTIFIKÁCIA RIZÍK			
Použitie	Riziká	Odporúčaná ochrana	Zodpovedajúci 3M filter
pakovanie, striekanie, natieranie, povrchová úprava	farby na báze rozpúšťadiel, s výnimkou formaldehydu	A2 P3 R	6055i+6055+5935
	nástrek odolný voči znečisteniu/brúseniu	A2 P3 R	6055i+6055+5935
	riedidlá, živice, syntetické živice, s výnimkou formaldehydu	A2 P3 R	6055i+6055+5935
	latexové farby, zbytky rozpúšťadiel	A2 P3 R	6055i+6055+5935
	konzervanty dreva	A1 P2 R	6051i+6051+5925
údržba	dezinfekcia, čistenie, s výnimkou formaldehydu	A B E K P2 R	6059+5925
dekorácia	lepidlo, nástrekové lepidlo, pena, lak	A1 P2 R	6051i+6051+5925
odstraňovanie odpadu	baktérie, zárodočné bunky, pachy	A1 P3 R	6051i+6051+5925
poľnohospodárstvo	pesticídy, insekticídy	A B E K1 P2 R	6059+5925
postreky na ošetrovanie dreva	spojivo, nástrekové lepidlo	A2 P3 R	6055i+6055+5935
stavebníctvo, brúsenie, rezanie, vŕtanie	dechtovanie	A2 P3 R	6055i+6055+5935
	spájanie, utesňovanie	A1 P2 R	6051i+6051+5925
	striekaná izolačná pena	A1 P2 R	6051i+6051+5925
lakovanie	organické rozpúšťadlá, s bodom varu nižším ako 65°C	AX P3 R	6098+5935
	odstraňovač farieb obsahujúcich čpavok	A B E K	6059
	polyuretánové laky, s výnimkou formaldehydu	A B P3 R	6057+5935
	riedidlové laky	A2	6055i+6055
	laky na báze vody	A1	6051i+6051
spojivá	riedidlá obsahujúce lepidlo	A1	6051i+6051
manipulácia	oxid siričitý	A B E	6057
	kyselina chlorovodíková	A B E	6057
	tekuté hnojivá	A B E K	6059
	čpavok	K	6054
	formaldehyd	A1+Formaldehyd	6075
	uskladnenie, preprava nebezpečných výrobkov	A B E K P3 R	6099

Tieto inštrukcie sú iba informatívne, nepoužívať ich ako jediný východiskový prostriedok na voľbu filtra!

POLOMASKY A CELOTVÁROVÉ MASKY – rady 6000 a 7500

možno kombinovať s týmito 3M FILTRAMI

Filter	Stupeň ochrana	Testované podľa normy
1. FILTRE PROTI PLYNOM A PARÁM		
6051	A1	EN 14387
6054	K1	EN 141
6055	A2	EN 14387
6057	A B E	EN 141
6059	A B E K1	EN 141
2. FILTRE PROTI PLYNOM, PARÁM A ČASTICIAM		
6096	A1 HG P3	EN 372
6098*	AX P3	EN 371
6099*	A2 B2 E2 K2 P3	EN 141
3. FILTRE PROTI JEMNÝM ČASTICIAM S BAJONETOVÝM ZÁMKOM		
2125	P2	EN 143
2135	P3	EN 143
2138	P3 + aktívne uhlie	EN 143
6035	P3 + (v plast. kryte)	EN 143
4. ČASTICOVÉ FILTRE PROTI JEMNÝM ČASTICIAM PRE KOMBINÁCIU S FILTRAMI PROTI PLYNOM A VÝPAROM		
5911	P1	EN 143
5925	P2	EN 143
5935	P3	EN 143

* iba pre celotvárové masky

Polomasky by mali byť použité do max 10-násobku NPK-P, celotvárové masky by mali byť použité do max 20-násobku NKP-P.

Filtre triedy 1 do 1000 ml/m³ (0,1 obj. %),

Filtre triedy 2 do 5000 ml/m³ (0,5 obj. %), podľa toho, ktorý limit je dosiahnutý prvý.

AX – filter pre nízky bod varu (organické zlúčeniny s nízkym bodom varu pod 65°C), AX – filter by mal byť osadzovaný iba na celotvárové masky 3M.

A1 a A2 filtre na organické výpary s bodom varu nad 65°C.