










































Materiál "polyester": je súhrnné označenie pre pomerne veľké množstvo rôznych syntetických polymérnych vlákien. Tento materiál je odolný voči naťahovaniu a oderu, je pružný, odolný voči slnečnému žiareniu a aj pri častom praní si zachováva svoju kvalitu. Ďalšou vlastnosťou materiálu je jeho rýchle schnutie, nekrčivosť, dobrá elasticnosť, trvácnosť farieb, ľahká údržba, odolnosť na kyseliny, rozpúšťadlá a teplo. Môže byť miešané s vlnou a bavlnou, čím sa umožňuje absorpcia potu, znižuje sa drsnosť povrchu a znižuje sa tendencia šúpania.

Jedným z faktorov, ktorý sa vzťahuje na životnosť výstražného odevu je maximálny počet čistiacich cyklov, uvedený na výrobku. Životnosť výstražného odevu závisí aj na používaní, starostlivosti, skladovaní a atď. Ak nie je stanovený počet čistiacich cyklov, boli materiály testované po minimálne 5 čistiacich cyklov.

PIKTOGRAMY NA ÚDRŽBU

 PRANIE	 výrobok sa nesmie prať	 ručné pranie maximálna teplota 40 °C	 veľmi mierny postup, max. teplota prania 30 °C	 mierny postup, max. teplota prania 30 °C	 normálny postup, max. teplota prania 30 °C	 veľmi mierny postup, max. teplota prania 40 °C	 mierny postup, max. teplota prania 40 °C	
	 normálny postup, max. teplota prania 40 °C	 mierny postup, max. teplota prania	 normálny postup, max. teplota prania 50 °C	 mierny postup, max. teplota prania 60 °C	 normálny postup, max. teplota prania 60 °C	 normálny postup, max. teplota prania 70 °C	 mierny postup, max. teplota prania 95 °C	
 BIELENIE	 povolené použitie všetkých oxidačných bieliacich prostriedkov		 bielenie iba oxidačnými nechlórovými bieliacimi prostriedkami		 výrobok sa nesmie bieliť		 normálny postup, max. teplota 95 °C	
	POSTUPY SUŠENIA V BUBNOVEJ SUŠIČKE				POSTUPY SUŠENIA NA VZDUCHU			
 SUŠENIE	 výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	 výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke, nižšia teplota sušenia	 výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke, normálna teplota sušenia	 sušenie v závese	 sušenie odkvapkami	 sušenie v rozprestretom stave	 sušenie v tieni	
	 výrobok sa nesmie žehliť		 žehlenie pri max. teplote žehliacej plochy 110 °C, žehlenie parou môže spôsobiť nevratné poškodenie	 žehlenie pri max. teplote žahliacej plochy 150 °C	 žehlenie pri max. teplote žehliacej plochy 200 °C			
 PROFESIONÁLNE OŠETROVANIE TEXTÍLIÍ	 chemické čistenie perchlóretylným a všetkými rozpúšťadlami pod symbolom F, normálny postup	 chemické čistenie perchlóretylným a všetkými rozpúšťadlami pod symbolom F, mierny postup	 chemické čistenie uhľovodíkovými rozpúšťadlami (KW1), mierny postup	 chemické čistenie uhľovodíkovými rozpúšťadlami (KW1), normálny postup	 výrobok sa nesmie chemicky čistiť	 profesionálne mokré čistenie, normálny postup	 profesionálne mokré čistenie, mierny postup	 profesionálne mokré čistenie, veľmi mierny postup