

	respirabilná frakcia priemerný: 1,5 R mg/m ³ inhalovateľná frakcia priemerný: 4 l mg/m ³
Kontrola expozície na pracovisku	Zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu na pracovisku. Dodržiavať hygienické a pracovno-bezpečnostné predpisy. Počas práce nejest', nepiť, nafajčiť. Pred prestávkou si umyť ruky mydlom a vodou.
Osobné ochranné pomôcky	Ochrana dýchacích orgánov: za normálnych okolností nie je potrebná Ochrana očí: v prípade potreby použiť ochranné okuliare Ochrana rúk: ochranné rukavice Ochrana tela: ochranný odev
Kontrola environmentálnej expozície	

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikálny stav	viskózna kvapalina
Farba	biela
Zápach	charakteristický
pH	8,8 - 8,9
Teplota varu/destilačný rozsah I ^o CI	N/A
Teplota topenia/rozsah teploty topenia I ^o CI	N/A
Teplota vzplanutia I ^o CI	N/A
Horľavosť	N/A
Teplota samovznietenia (OCI)	N/A
Dolná medza výbušnosti	N/A
Horná medza výbušnosti	N/A
Oxidačné vlastnosti	N/A
Tlak pár lhPa	N/A
Hustota Ig.cm- I	N/A
Rozpustnosť vo vode Ig. l-	Rozpustný
Rozpustnosť v rozpúšťadlách Ig. l-ll	
Rozdel'ovací koeficient noktanol/voda	
Viskozita	
Hustota pár	
Rýchlosť odparovania	
Dalšie informácie	Objemová hmotnosť: 1,800 g/cm ³

10. STABILITA A REAKTIVITA

Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný	Pri dodržaní podmienok skladovania a používania je stabilný.
--	--

Podmienky, ktorých vzniku je treba zabrániť	
Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť	silné kyseliny
Nebezpečné produkty rozkladu	